



Instruction



Model: TR022-1-GU10-W
Collection: Single phase

Wall Lamps



Montageanleitung:

- Schauen Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom frei.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Anbauleuchten mit einem Keilbohrer Sie ein 2/0x24/0 50Hz Stromloch, wenn möglich mit Erdungskehle, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 2/0x24/0 50Hz Stromkabel. Wenn die Befestigung der Leuchte in der Montagebohrung oder an dafür vorgesehenen Platz, Leuchte in der Montagebohrung einrastet, bestätigen Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 2/0x24/0 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out of the wall.
- Connect the lamp to the 2/0x24/0 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/socket and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Turn on the power supply for the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установку світильника здійснюється при вимкненні електричної мережі.
- Підготувати місце для установки світильника - монтажний отвір для вбудованих, посадочне місце для накладних.
- Підготувати місце для установки світильника - монтажний отвір, в тому числі для заземлення, якщо він є в світильнику.
- Підключити світильник до мережі 2/0x24/0 50 Гц. Якщо в світильнику передбачений дрот заземлення, його також необхідно підключити до заземлювального дроту заземлювального місця.
- Налітно закріпити.
- Встановити лампу у люльку і зафіксувати її.
- Включити подачу електричного струму до світильника і переконатися в його правильній роботі.

Инструкция по установке:

- Установку светильника осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки светильника: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место - для накладных.
- Вывести к месту установки провода питания 2/0x24/0 50 Гц.
- Подключить светильник к сети 2/0x24/0 50 Гц в соответствии с инструкцией производителя.
- Установить светильник в монтажное отверстие/посадочное место.
- Укрепить лампу в люльке и зафиксировать ее.
- Включить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Vertretung des Herstellerwerks / Manufacturer factory
affiliates / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produttore / Filial de la fabrica / Fabrica de filial / Sube
Fabrica / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabbrica de rambla
/ Branch Factory / Oddzial Fabryka / Oficina завода
материалов / Офис завода материалов / Офис
производителя материала / Офис производителя материала /
Деловое представительство / Представителство
предприятия / Репрезентација / Reprezentacja / China.

